

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, ज्ञानपुर
भदोही

पत्रांक

3841/2CB

दिनांक 18/11/23

सेवा में,

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय भदोही
जिला-भदोही

विषय-विद्यालय भवन ढाचागत निरीक्षण सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-आपके कार्यालय पत्रांक सं० एफ०-430350/के०वि०बी०/2023-24 /179

दिनांक 02.11.2023 एवं पत्रांक एफ०-430350/के०वि०बी०/2023-24 /139

दिनांक 30.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 13.10.2023 को उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण खण्डीय अभियन्ताओं द्वारा किया गया । निरीक्षण में देखा गया कि सत्र 2023-24 में पटन-पाटन कार्य हेतु विद्यालय भवन के आंशिक कमरे सुरक्षित है तथा भवन के आंशिक कमरों में नीचे से छत की सिलिंग क्षतिग्रस्त होकर प्लास्टर के टुकड़े गिर रहे हैं एवं छत प्रबलन में जंग लग गयी है, भवन के क्षतिग्रस्त छत वाले कमरों की सुरक्षा हेतु भवन छत के मरम्मत एवं वाटर पुफिंग का कार्य कराया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचा जा सकें ।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भदोही

५/६